

Or. 1710.4.2024

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 9 lutego 2024 r.



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.

Znak sprawy: PZ52800.6.2024

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej tj. z dnia 16 stycznia 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 127 ze zm.), oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu 09.02.2024 r przez:

1. mł. bryg. mgr inż. Barbara Majdak – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, legitymacja służbowa Nr 7149952, ważna do 22.08.2033

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymująca się upoważnieniem numer PZ.52800.6.2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze:

na terenie stadionu sportowego „Stal” w Kunowie; 27-415 Kunów

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Urząd Miasta i gminy Kunów, ul. Warszawska 45B; 27-415 Kunów	Pan Jarosław Adamski – upoważniony pracownik UG Kunów – upoważnienie w załączeniu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Jarosław Adamski – upoważniony pracownik UG Kunów – upoważnienie w załączeniu	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostkiochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

brak

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) teren stadionu sportowego „Stal” Kunów

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Burmistrz Miasta Kunowa – Pan Lech Łodej

2 Charakterystyka pożarowa obiektu:

Stadion posiada 3 segmenty – 500 miejsc. Boisko piłkarskie o wymiarach 60m x 100m. Trybuny nasypowe z elementami płyt betonowych, konstrukcja metalowa z siedziskami plastikowymi. Krzeselka przytwierdzone są na stałe do trybuny. Szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń – 0,72 m. Szerokość schodów pomiędzy segmentami 1,7 m. Przejścia między siedzeniami wyłożone kostką betonową. Na terenie stadionu znajduje się budynek klubowy zespołu piłkarskiego „Stal” Kunów. Budynek niski, jednokondygnacyjny, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Budynek wyposażony w hydrant wewnętrzny H25. Na terenie stadionu znajduje się naziemna instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kWp w odległości 15 od płyty boiska.

3 Organizacja ochrony ppoż.

Warunki ewakuacji

Ze stadionu możliwa ewakuacja przez dwie bramy wjazdowe (szerokość 4,2 m) i jedna bramka (szerokość 1,1 m). Jedna brama od strony ul. Warszawskiej, druga od ul. Partyzantów.

Dojazd pożarowy

Do stadionu możliwy jest dojazd drogą od ul. Warszawskiej i od ul. Partyzantów.

Zabezpieczenie imprez masowych

Zabezpieczenie ppoż. imprez realizowane będzie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego rozlokowanego zgodnie z załączonymi dokumentacji odnośnie przedmiotowych imprez masowych oraz za pomocą samochodu ratowniczo-gaśniczego z jednostki OSP Kunów.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Kontrolowany wskazał 2 hydranty (podziemny i nadziemny zlokalizowane przy ulicy Partyzantów w odległość od stadionu około 20 i 40 m. Przedstawiono protokół z badania wydajności i ciśnienia hydrantów z dnia 06.02.2024 r. sporządzony przez „GODPOŻ” Ryszard Godzina Zakład Usług Pożarowych ul. Słowackiego 33; 27-415 Kunów i podpisany przez R. G

Inne

Kontrolowany przedstawił protokół z badania wyłącznika różnicowoprądowego (złącze na słupie na stadionie). Protokołu bez uwag. Przedstawiono protokół z badania z dnia 25.05.2023 r. sporządzony przez N. K upr nr. E11/493/19

4 Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2023 roku

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

5 Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6 Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie dotyczy

7 Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie dotyczy

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Hydrant wewnętrzny w budynku klubowym znajdującym się na terenie stadionu - sprawny

8 Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Urządzenia sprawne

9 Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Gaśnice sprawne z aktualnymi badaniami

10 Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy

11 Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Instalacja elektryczna

12 Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Przedstawiono protokół z przeglądu instalacji elektrycznej (złącze na słupie na stadionie). Przedstawiono protokoły bez uwag z przeglądu instalacji elektrycznej budynku gospodarczego zlokalizowanego w obrębie stadionu.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Bez nieprawidłowości

Inne ustalenia:

Czynności kontrolne prowadzone były przy udziale mł.kpt. Roberta Zdonka

13 Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak ustaleń.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK
Referatu Spraw Obywatelskich,
Rolnictwa i Środowiska

mgr inż. Jan Adamski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ

mł.bryg. mgr inż. Barbara Majdak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)