

Or. 1710.1.2025



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.**

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 30 stycznia 2025 r.

Znak sprawy: PZ52800.4.2025

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. z dnia 11 września 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 1443 z późn. zm.), oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu 30.01.2025 r przez:

1. mł. bryg. mgr inż. Barbara Majdak – Kierownik Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, legitymacja służbowa Nr 7149952, ważna do 22.08.2033 r.
2. kpt. inż. Rafał Ledkiewicz Starszy Specjalista w Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Św. legitymacja służbowa Nr 8834048 ważną do dnia 09.03.2033 r.

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52800.4.2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze:

na terenie stadionu sportowego „Stal” w Kunowie, ul. Partyzantów 46; 27-415 Kunów

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Urząd Miasta i gminy Kunów, ul. Warszawska 45B; 27-415 Kunów	Pan Jarosław Adamski – upoważniony pracownik UG Kunów.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Jarosław Adamski – upoważniony pracownik UG Kunów.	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

brak

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) teren stadionu sportowego „Stal” Kunów.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1 Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Burmistrz Miasta Kunowa – Pan Lech Łodej

2 Charakterystyka pożarowa obiektu:

Stadion posiada 3 segmenty – 500 miejsc. Boisko piłkarskie o wymiarach 60m x 100m. Trybuny nasypowe z elementami płyt betonowych, konstrukcja metalowa z siedziskami plastikowymi. Krzeselka przytwierdzone są na stałe do trybuny. Szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń – 0,72 m. Szerokość schodów pomiędzy segmentami 1,7 m. Przejścia między siedzeniami wyłożone kostką betonową. Na terenie stadionu znajduje się budynek klubowy zespołu piłkarskiego „Stal” Kunów. Budynek niski, jednokondygnacyjny, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Budynek wyposażony w hydrant wewnętrzny H25.

3 Organizacja ochrony ppoż.

Warunki ewakuacji

Ze stadionu możliwa ewakuacja przez dwie bramy wjazdowe (szerokość 4,2 m) i jedna bramka (szerokość 1,1 m). Jedna brama od strony ul. Warszawskiej, druga od ul. Partyzantów.

Dojazd pożarowy

Do stadionu możliwy jest dojazd drogą od ul. Warszawskiej i od ul. Partyzantów.

Zabezpieczenie imprez masowych

Zabezpieczenie ppoż. imprez realizowane będzie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego rozlokowanego zgodnie z załączonymi dokumentacji odnośnie przedmiotowych imprez masowych oraz za pomocą samochodu ratowniczo-gaśniczego z jednostki OSP Kunów.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Kontrolowany wskazał 2 hydranty nadziemne. Zlokalizowane na stadionie sportowym oraz przy ul. Szkolnej (róg ul. Partyzantów - odległość od stadionu około 160 m). Hydranty oznakowane. Przedstawiono protokół z badania wydajności i ciśnienia hydrantu zlokalizowanego na terenie stadionu, z dnia 29.02.2024 r. sporządzony przez Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie (kserokopia w załączeniu) oraz protokół z badania wydajności i ciśnienia hydrantu zlokalizowanego przy ul. Szkolnej (róg ul. Partyzantów) z dnia 06.02.2024 r. Protokół sporządzony przez „GODPOŻ” Zakład Usług Pożarowych ul. Słowackiego 33; 27-415 Kunów i podpisany przez

Inne

Kontrolowany przedstawił protokół z badania wyłącznika różnicowoprądowego (złącze na słupie na stadionie). Protokół bez uwag. Przedstawiono protokół z badania z dnia 10.05.2024 r. sporządzony przez Nawrot Kamil upr nr. E11/493/19

Budynek gospodarczy na stadionie sportowym wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zlokalizowany jest na ścianie zewnętrznej budynku. Kontrolowany przedstawił protokół z dnia 26.06.2024 r. z badania ppoż. wyłącznika prądu. Protokół bez uwag sporządzony przez „GODPOŻ” R. G. Zakład Usług Pożarowych ul. Słowackiego 33; 27-415 Kunów i podpisany przez R. G. i upr. nr. E6/564/2015, D249/564/2016.

4 Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2024 roku

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

5 Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6 Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie dotyczy

7 Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie dotyczy

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Hydrant wewnętrzny w budynku klubowym znajdującym się na terenie stadionu – sprawny.
Przedstawiono protokół z badania wydajności hydrantu wewnętrznego z dnia 26.06.2024 r.
Protokół bez uwag sporządzony przez „GODPOŻ” Zakład Usług Pożarowych ul.
Słowackiego 33; 27-415 Kunów i podpisany przez

8 Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Urządzenia sprawne

9 Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Gaśnice sprawne z aktualnymi badaniami

10 Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy

11 Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Instalacja elektryczna

12 Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Przedstawiono protokół z przeglądu instalacji elektrycznej (złącze na słupie na stadionie). Przedstawiono protokoły bez uwag z przeglądu instalacji elektrycznej budynku gospodarczego zlokalizowanego w obrębie stadionu.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1. Brak.

Inne ustalenia: Kontrolowany nie przedstawił upoważnienia do kontroli Pana Jarosława Adamskiego.

Brak

13 Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak ustaleń.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń -z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK
Referatu Spraw Obywatelskich,
Rolnictwa i Środowiska

mgr inż. Jarosław Adamski
mł. bryg. mgr inż. Barbara Majdak

KIEROWNIK SEKCJI
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ
STARSZY SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Kpt. inż. Rafał Ledkiewicz

mgr inż. Jarosław Adamski
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)