

SERWIS FOTOGRAFICZNY
RUIN BUDYNKU WALCOWNI W NIETULISKACH DUŻYCH

Fot. 1 Elewacja frontowa południowa – fragment od A do B; w tle widok na słupy i ścianę elewacji od S do P



Fot. 2 Elewacja boczna, zachodnia – fragment od B do C; w tle widok na ścianę wewnętrzną od P do O i ścianę zewnętrzną, frontową od C do D



Fot. 3 Elewacja frontowa, południowa – fragment od C do D



Fot. 4 Elewacja boczna, wschodnia - fragment od D



Fot. 5 Elewacja frontowa, południowa i część elewacji bocznej – fragment od D do G; w tle widok na ścianę wewnętrzną



Fot. 6 Elewacja boczna, wschodnia od G



Fot. 7 Elewacja frontowa, południowa – fragment od I do J; w tle na ścianę wewnętrzną od M do Ł



Fot. 8 Elewacja boczna, wschodnia – fragment od J do K; w tle widok ścianę wewnętrzną i słupy od L do M



Fot. 9 Widok na ścianę wewnętrzną i słupy elewacji bocznych – fragment od L do N.



Fot. 10 Elewacja zachodnia boczna – fragment od M w kierunku N wraz z fragmentem muru kanału; w tle słupy i ściana wewnętrzna od L do M.



Fot. 11 Elewacja zachodnia boczna – fragment od N w kierunku M wraz z fragmentem muru kanału; w tle słupy od L do Ł, oraz wewnętrzne naroże J.



Fot. 12 Elewacja tylna, północna – fragment od N do O wraz z fragmentem muru kanału; w tle, ściana wewnętrzna.



Fot. 13 Zbliżenie na ścianę wewnętrzną; w tle widok od strony wewnętrznej na ścianę frontową od C do D.



Fot. 14 Zbliżenie na przepust kanału przed ścianą wewnętrzną z fot. 13.



Fot. 15 Elewacja boczna, wschodnia – fragment od O do P, wraz z fragmentem muru kanału.



Fot. 16 Widok od wewnątrz na ścianę frontową – fragment od C do D.



Fot. 17 Widok na ścianę wewnętrzną – od D w kierunku P



Fot. 18 Widok przez pierwszy otwór z prawej strony w ścianie z fot. 17.



Fot. 19 Widok przez drugi otwór w ścianie z fot. 17; (po lewej stronie druga strona ściany wewnętrznej z fot. 13).



Fot. 20 Zbliżenie na lewą ścianę z fot. 19



Fot. 21 Zbliżenie na prawą ścianę wewnętrzną z fot. 19.



Fot.22 Prześwit między ścianami wewnętrznymi – fragment od O w kierunku D, ubytki cegieł; w tle widok od wewnątrz budynku na pozostałości ściany bocznej od K do J.



Fot. 23 Prześwit między ścianami wewnętrznymi – fragment od O w kierunku D; w tle po prawej stronie ściana frontowa od strony wewnętrznej od C do D.



Fot. 24 Widok na ścianę wewnętrzną – fragment od P do O.



Fot. 25 Widok na ścianę tylną budynku od wewnątrz – fragment od P do R.

